



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia
Tel 030 22901 - Fax 030 2425251 - Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170 - N. REA CCIAA di Brescia 88834

Reparto Agenti ad alta diffusione e Biotecnologie diagnostiche

National Reference Laboratory for Vesicular Diseases

Tel. 030 / 2290310 - Fax 030 / 2290369-2290377

e-mail: emiliana.brocchi@izsler.it

Cortese attenzione di:

Direttore Generale, Prof. Stefano Cinotti

Direttore Sanitario, Dr. Giorgio Varisco

Resp Biosicurezza Dr. Cesare Berneri

RAQ e sostituto resp. Biosicurezza, Dr. Antonio
Petteni

Resp. UOTP, Ing. Luca Scorrano

E p.c. Dirigente Lab BSL3+, Dr. Marco Bugnetti

Brescia, 11/02/2016

Oggetto: segnalazione evento in laboratori AFTA/MVS

Data evento: 11/02/2016

Tipo evento: fuoriuscita a pressione di materiale fecale da contenitore sigillato (campione prelevato in azienda suina sita in Bagnacavallo, Ravenna in data 8/2/2016, pervenuto al CERVES il 10/2/2016 attraverso la sezione di Ravenna, per essere sottoposto a test PCR per ricerca virus MVS).

Descrizione

All'apertura del contenitore, benché mantenuto presso il CERVES in condizione di refrigerazione, il tappo è saltato, con fuoriuscita a pressione di materiale fecale che ha imbrattato l'interno della cappa, l'operatore ed alcune zone accanto alla cappa (come testimoniano alcune fotografie allegate).





CAUSE

- Fermentazione del contenuto e conseguente aumento della pressione interna;
- Quantità eccessiva di feci nel contenitore (che era stato completamente riempito) – inutili ai fini dell'analisi, e costituenti un aggravio per la decontaminazione finale in uscita dall'area di isolamento ed il successivo smaltimento.

AZIONI IMMEDIATE SVOLTE

- Svuotamento cappa con rimozione del materiale fuoriuscito, eliminazione materiale imbrattato;
- Pulizia e decontaminazione interno cappa, con rimozione del piano di lavoro;
- Pulizia e decontaminazione delle zone limitrofe alla cappa.
- Operatore: Eliminazione sopra-veste di protezione e biosicurezza, doccia.

AZIONI DA ATTUARE CON URGENZA

- Smontaggio griglia superiore di protezione filtro e gruppo lampade UV, con pulizia e decontaminazione (UOTP);

NOTA Da effettuare con gli appositi DPI da fornire ai manutentori, insieme con le informazioni del caso

- Richiesta intervento urgente ditta esterna per il controllo di integrità del filtro;
- In caso di esito positivo dell'analisi sul campione ulteriori misure di decontaminazione potrebbero rendersi necessarie.

AZIONE PREVENTIVA

- Ribadire a tutte le utenze, per tramite degli Istituti Zooprofilattici e rispettive Sezioni Diagnostiche, le corrette modalità di campionamento e confezionamento di feci per indagini di laboratorio per MVS, con indicazione delle quantità idonee (per il test e per prevenire eventi simili) e delle modalità di conservazione prima del conferimento;
- Verrà altresì ribadito che campioni confezionati in modo non conforme rispetto alle indicazioni fornite non saranno sottoposti ad analisi.

Le suddette valutazioni sono state effettuate con il Responsabile per la Biosicurezza Dr. Cesare Berneri.

Il Responsabile CERVES
Emiliana Brocchi